



Désherbeurs de chemin

MTL75 D- MTL 100D

# Eclatés pointes de carbure

Ce document complète mais ne remplace pas le manuel d'origine du constructeur, fourni avec la machine

ed 20/05/2015

KERSTEN France

www.kersten-france.fr

Table des matières



1	Généralités	3
2	Caractéristiques techniques	4
	Pointes de carbure de tungstène	
	ECLATES	
	4.1 Pointes de carbure de tungstène	6



#### 1 Généralités

Nous vous remercions pour l'achat que vous venez d'effectuer et de la confiance que vous nous accordez.

Avant toute utilisation de votre machine, vous devez lire impérativement et conserver consciencieusement ce manuel qui peut vous être utile en toutes circonstances. Il contient des informations et des instructions importantes. Les énumérations sont représentées de la façon suivante:

•	

- Texte
- •

Les opérations devant être réalisées dans un ordre précis sont indiquées comme suit:

- 1. texte
- 2. texte
- 3. ..

Dans le but d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, celui-ci a fait l'objet d'une procédure de révision et d'acceptation approfondie. Au moment de l'impression, les instructions ainsi que les descriptions qu'il renfermait étaient correctes. Toutefois, les modèles et manuels ultérieurs pourront être modifiés sans avis préalable. Kersten décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects découlant d'erreurs, d'omissions ou d'incohérences entre le manuel et le matériel.

	Inscrivez ci-dess	ous le modèle	et le	numéro	de séri	e de	votre ma	achine.
--	-------------------	---------------	-------	--------	---------	------	----------	---------



MODELE :	
N° DE SERIE :	

Communiquez ces informations à votre revendeur pour être certains d'obtenir les bonnes pièces.

Page 3 / 6



## 2 Caractéristiques techniques

	MTL75D	MTZ 100D
Largeur de travail	75 cm	105 cm
Poids	150 kg	180 kg
Rouleau grillagé	De série	De série
Nb de rotors	5	7
Pointes de carbure	10	14



#### 3 Pointes de carbure de tungstène

Les pointes de carbure de tungstène sont montés sur des supports référence C01574.


Pour les retirer, démonter les supports et visser à l'arrière du support une vis M10x60pour chasser la pointe de carbure





#### 4 ECLATES

### 4.1 Pointes de carbure de tungstène



Rep	Référence	Qté.	Désignation	
1	C01574	5/7	Support pointes,	
3	950 109 009	10/14	Pointe de carbure de tungstène	
4	C01909	5/7	Support avec 2 tresses ø40 mm	
5 30.02.01.010 10/14		10/14	Ecrou frein	
6	20.1.0.10045	10/14	Vis 10x45	